

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»



Х.Х.Кремер

«3» октября 2015г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№ 3

Московская область
г. Воскресенск

«01» октября 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» (ОСП № 3)

Вид объекта нежилое помещение

Адрес объекта 140203 Московская область, г. Воскресенск, улица Коммуны, 1

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 2637,7 кв.м.

- часть здания _____ (или на _____ этаже), _____

Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта _____

Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции) 2016г.

(нужное подчеркнуть)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация управление образования

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусом: №4, №12, остановка поликлиника №2 далее до объекта 100 м.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП		
8	Все зоны и участки	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ		

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет – недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается (доступ обеспечен)				
2	Вход (входы) в здание		текущий ремонт			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступ обеспечен				
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	доступ обеспечен				
5	Санитарно-гигиенические помещения		текущий ремонт			
6	Система информации и связи (на всех зонах)		текущий ремонт			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается (доступ обеспечен)				
8	Все зоны и участки	Индивидуальное техническое решение с ТСР . По отдельным нарушениям требования СНиП 35-01- 2001 техническое решение невозможны.				

4.2. Для принятия решения требуется (не требуется):

(нужное подчеркнуть)

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями) _____;

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата),

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина _____
- 4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период 2016г
- 4.3.3. Адаптация с помощью ТСП, указать необходимые средства: _____
- 4.3.4. Техническое решение невозможно (причины _____)
- 4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно) _____
- 4.3.6. Другое _____

4.4. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности)

Руководитель
рабочей группы

заместитель директора по безопасности
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

С.М.Куделко

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ
(Должность, Ф.И.О.)

Начальник штаба гражданской обороны
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Д.С.Дёмин
(Подпись)
А.В.Чабанюк

СОГЛАСОВАНО
Председатель совета колледжа