



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

Х.Х.Кремер

2015г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№ 5

Московская область
г. Воскресенск

«01» октября 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» (здание общежитие)

Вид объекта жилое помещение

Адрес объекта 140203 Московская область, г. Воскресенск, улица Мичурина, 1/37

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 760,3 кв.м.

- часть здания _____ (или на _____ этаже), _____

Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта _____

Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции) 2016г.
(нужное подчеркнуть)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация управление образования

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусом: №4, №16, остановка «магазин», далее до объекта 150 м.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 150 м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП		
8	Все зоны и участки	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ		

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается (доступ обеспечен)				
2	Вход (входы) в здание		текущий ремонт			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступ обеспечен				
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	доступ обеспечен				
5	Санитарно-гигиенические помещения		текущий ремонт			
6	Система информации и связи (на всех зонах)		текущий ремонт			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается (доступ обеспечен)				
8	Все зоны и участки	Индивидуальное техническое решение с ТСР . По отдельным нарушениям требования СНИП 35-01- 2001 техническое решение невозможны.				

4.2. Для принятия решения требуется (не требуется):

(нужное подчеркнуть)

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями) _____;

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата),

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина _____
4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период 2016г
4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: _____
4.3.4. Техническое решение невозможно (причины _____)
4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно) _____
4.3.6. Другое _____

4.4. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности)

Руководитель
рабочей группы

заместитель директора по безопасности
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

С.М.Куделко

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Д.С.Дёмин
(Подпись)

Начальник штаба гражданской обороны
(Должность, Ф.И.О.)

А.В.Чабанюк

СОГЛАСОВАНО

Председатель совета колледжа