

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»



А.Ю.Лунина

2019г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№ 3

Московская область
г. Воскресенск

« 25 » 02 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» (ОСП № 3)

Вид объекта нежилое помещение

Адрес объекта 140203 Московская область, г. Воскресенск, улица Коммуны,1

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 2637,7 кв.м.

Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта _____

Дата предстоящих работ капитального ремонта : 2018г.
(нужное подчеркнуть)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : учебная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусом: №4, №12, остановка поликлиника №2 далее до объекта 100 м.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ		
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ		

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет – недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступ обеспечен				
2	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен				
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Доступ обеспечен				
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен				
5	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен				
6	Система информации и связи (на всех зонах)		текущий ремонт			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		текущий ремонт			
8	Все зоны и участки	текущий ремонт				

4.2. Для принятия решения требуется : дорожная карта

(нужное подчеркнуть)

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)- требуется

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - не требуется

4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями) - не требуется

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата) – дорожная карта от 21.12.2018 года.